

別添①

吉岡町通学路等危険箇所一覧表

駒寄小学校

No.	路線名	対策箇所	対策・検討内容	実施時期(予定)	備考(状況等)
①	町道 駒小・半田線	漆原111-2地先 T字路の横断歩道	南に位置する交差点の信号機付き横断歩道を利用する(ソフト対策)【吉岡町総務課】【渋川警察】	令和5年度	見通しが悪く横断時に車が来るか分からず危険。
②	町道 駒小・半田線	中華いちとら ～ローソン付近	側溝蓋の交換・補修【吉岡町建設課】	令和5年度	側溝蓋が欠けているなど、全体的に歩道の状態が悪く、小さな段差につまづきやすい。
③	町道 溝祭・植野線	大久保3248-2 地先	横断歩道の引き直し【渋川警察署】	令和5年度	横断歩道があるのに、止まってくれない車が多い。
④	町道 溝祭・植野線	歩道沿いのコンテナ 倉庫	所有者の方に状況説明と対策依頼【吉岡町建設課】	令和5年度	コンテナ倉庫が歩道に倒れてくるのではないかと心配。
⑤	町道 溝祭・植野線	宮東の信号 ～駒寄小学校	側溝蓋の交換・補修【吉岡町建設課】	令和5年度	側溝蓋が欠けているなど、全体的に歩道の状態が悪く、小さな段差につまづきやすい。
⑥	主要地方道 前橋伊香保線	西松屋交差点	歩行者保護の対策【渋川土木事務所】	令和5年度	大型店舗のオープンに伴い、スピードを出して吉岡バイパスを右折・Uターンする車が増えた。信号待ちの歩行者は危険を感じる。

別添①

吉岡町通学路等危険箇所一覧表

明治小学校

No.	路線名	対策箇所	対策・検討内容	実施時期(予定)	備考(状況等)
①	町道 三国線	明治第2学童クラブ付近	側溝蓋の持ち手穴に溝蓋キャップを掛ける 【吉岡町建設課】	令和5年度	側溝の蓋に持ち手用の穴があり、傘や足がひっかかって転倒の危険あり。
②	町道 北下明小裏線	歩道沿いの畑	落下防止対策 【吉岡町建設課】	未定	田畠の段差に柵はあるが、歩道内の交差点付近にここだけすっぽり柵がない。
③	町道 北下集会所北線	明治小東側の下り坂付近	①路線(車道)の危険性周知(ソフト対策) ②センターラインの引き直し 【吉岡町建設課】	未定	直線で見通しが良く、スピードを出す車が多い。
④	町道 北下・長岡線	大井内科付近の交差点	物理的対策・路面標示(カラー塗装)【吉岡町建設課】	未定	北側から西側への見通しが悪く、また、車はスピードを出しており、危険。
⑤	町道 北下集会所東線	北下集会所の東道路 北下1188地先	道路に外側線を引き視覚的に狭小とすることで車の速度を抑制する 【吉岡町建設課】	令和5年度	高崎渋川線への抜け道になっていてスピードを出す車がいる。
⑥	町道 下野田・下小倉線	吉岡変電所～たやの家交差点	舗装補修 【吉岡町建設課】	令和5年度	雨天時には歩道に大きな水溜まりが発生し、避けるためには車道を歩くことになる。
⑦	町道 下野田・下小倉線	吉岡変電所～たやの家付近の歩道	除草対策 【吉岡町建設課】	毎年	特に夏場は歩道内に草が生えて通路が狭くなっている。

別添①

吉岡町通学路等危険箇所一覧表

吉岡中学校

No.	路線名	対策箇所	対策・検討内容	実施時期(予定)	備考(状況等)
①	町道 下野田・八木原線	役場北西の交差点	交差点北東角の死角の解消【吉岡町建設課】	未定	東西の横断時に北側からくる車が見えない。
②	町道 中学校・池端線	中学校南東のT字路	①ラバーポール設置・路面カラー塗装【吉岡町建設課】 ②ミラー移設・両側設置【吉岡町総務課】 ③民有地への雑草の処理要望【吉岡町建設課】	令和5年度	①横断待ちの生徒と南側からくる自動車がお互いに認識しづらい。 ②ミラーの設置が片方のみであることも生徒側からの視認性を下げている。 ③隣接する造成地(民有地)の擁壁や雑草により死角が生じる
③	町道 北下・漆原線	吉岡中体育館前の交差点	横断歩道の設置【渋川警察署】	未定	通学時に自転車を押してくる生徒がいるが、横断歩道が無く、自動車が生徒の姿を認めて停車してくれる状態
④	町道 北下・漆原線	吉岡町第三保育園付近の交差点	外側線で車道の幅員を視覚的に狭くし、通行する車のスピードを抑える【吉岡町建設課】	令和5年度	見通しが悪く、登下校時に通行する車が多く危険な路線。
⑤	町道 原・森下線	吉岡町隣保館付近のT字路	①路面標示の引き直し・自動車への注意喚起表示【吉岡町建設課】 ②カーブミラーの角度調節【吉岡町総務課】	令和5年度	見通しが悪い
⑥	主要地方道 前橋伊香保線 町道 町南橋線	明治皮膚科付近のT字路	白線の引き直し、自動車・歩行者両者への注意喚起表示【吉岡町建設課】【渋川土木事務所】	未定	県道側がカーブになっており、また角地の屏がせり出ているため見通しが悪く危険。